

Framställan från styrelsen 2016

Ärende: Uppgradering av undercentralen

Bakgrund

Det har uppdagats att det har varit vattenläckage vid en av fyra luftklockor i undercentralen för fjärrvärmen. Röret där luftklockan sitter har rostet sönder och en kran har kärvat fast. Detta har åtgärdats akut nyligen.

Jämtkraft har tidigare uppmanat samfälligheten att uppgradera fjärrvärmeanläggningen i undercentralen eftersom den är gammal. Bland annat är expansionskärlet från när området byggdes. Skulle fler problem uppstå finns det inga reservdelar att få tag på längre.

Styrelsen har genomfört ett arbete att ta in offerter på uppgradering av undercentralen och har fått in en offert från Tommy Söder Rör AB. Arbetet skulle enligt offerten kosta 96 000 plus moms. I dagsläget har styrelsen inte tagit emot några fler offerter.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att vi går vidare och uppgraderar undercentralen enligt den offert som mottagits.

Skulle fler offerter komma in efter årsmötet ges styrelsen befogenhet att välja annan leverantör om priset är lägre.